




Curve efficiencies are typical. For guaranteed values, contact Fairbanks Morse or your local distributor. Las eficiencias en curvas son típicas. Para valores garantizados contacte a Fairbanks Morse o a su distribuidor local.